SERVICE INFO – INA 0084





Интервал замены для ремонтного набора 535 0186 10

Модель:

Volkswagen: Phaeton, Touareg, Multivan T5,

Transporter T5

2.5 TDI, 5.0 TDI Двигатель:

Номер оригинального оборудования:

Шкив генератора с обгонной муфтой (1) 070 903 201 Е

Гибкая соединительная муфта (2) 070 903 327 С (заменен) 070 903 327 (новый)

Артикульный номер:

Шкив генератора с обгонной муфтой (1) 535 0118 10

Гибкая соединительная муфта (2)

535 0185 10*

Ремонтный набор (3) 535 0186 10



Рисунок 1: Шкив генератора с обгонной муфтой с гибкой соединительной муфтой и

Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0118 10

Гибкая соединительная муфта 535 0185 10*

Ремкомплект 535 0186 10

Шестерня водяного насоса

Шестерня масляного насоса

Компрессор кондиционера

Шестерня распредвала

Шестерня коленвала

Автопроизводитель декларирует интервал замены шкива генератора с обгонной муфтой 535 0118 10 (1 на рис. 1) и соединительной муфты 535 0185 10* (2 на рис. 1) в соответствии с техническим регламентом.

Интервал замены зависит от наличия на автомобиле фильтра тонких частиц. Для моделей без фильтра интервал составляет 150 000 км., для моделей с фильтром, 180 000 км.

В вышеупомянутых моделях, генератор и насос кондиционера должны быть сняты для замены шкива генератора с обгонной муфтой и соединительной муфты.

*) Не продаются отдельно.

Генератор

На рис.1:

(1)

(2)

(3)

(CA)

(WP)

(CS)

(OP)

(ALT)

(AC)

Вас интересует больше? Мы можем помочь!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО "Шэффлер Руссланд" Тел.: +7 (495) 737 76 60 Факс: +7 (495) 737 76 61 E-mail: info.ru@schaeffler.com www.schaeffler-aftermarket.ru

При замене соединительной муфты, шкив генератора также должен быть заменен.







