ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 65468: МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ВМЕСТО ПЛАСТИКОВОГО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1084

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, МОДЕЛЬ:		
VW	Caddy, Golf III, Polo	
Skoda	Octavia	
Seat	Arosa	

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: AEX, AKV, APQ, AUD, BAH, AKK, AKV

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ RUVILLE:	№ ориг.з/ч:
65468	030 121 005N
	030 121 008D
	030 121 008K

КОМПЛЕКТЫ ВОДЯНЫХ НАСОСОВ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 55428701 u. 55428721

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ:

- Перед монтажом нового водяного насоса необходимо очистить уплотнительные поверхности со стороны двигателя.

Следует полностью сменить охлаждающую жидкость и промыть контур охлаждения.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдайте указания компании-производителя автомобиля!

В соответствии с предписаниями для оригинальных запасных частей компания RUVILLE изменила в названном насосе пластиковое рабочее колесо на металлическое.

На переходном этапе возможно наличие смешанных складских запасов обеих модификаций. Оба варианта соответствуют техническим требованиям и могут без ограничений использоваться в автомобилях, указанных в каталогах.



Рис. 1: Водяной насос 65468 старой конструкции





Рис. 2: Водяной насос 65468 новой конструкции



РИДРИМИ В 10 МИТЕ В 10 М

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruville.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.

