

## Замена приводной шестерни распределительного вала при замене водяного насоса 65456 и 65467

Техническая информация № 2110

**Производитель автомобиля/модель**

Volkswagen: Transporter T4

**Двигатель:**

ACU, AEN, AET, AEU, APL, AVT

**Касается следующих артикулов:**

№	№ Ruville	№ оригинала
1.	65465	074121004
2.	65467	074121005N



**Важное примечание:**

Соблюдайте инструкции изготовителя автомобиля.

**Аналогично инструкциям производителя автомобиля необходимо учитывать следующие примечания:**

Данная техническая информация касается двигателей Отто до 29.02.2000 года выпуска: При замене водяного насоса с 18 зубцами на ременном шкиве (65465) на водяной насос новой версии с 20 зубцами (65467) необходимо также заменить приводную шестерню распределительного вала!

Номер оригинальной запчасти: 023 109 111 D



**Информация по монтажу:**

Монтаж зубчатого ремня усложняется.

**Дополнительная информация:**

Компания Ruville рекомендует при замене водяного насоса, приводимого в движение зубчатым ремнем, менять все компоненты ременного привода.